

04.07.2022

г. Темрюк, Краснодарский край

Акт осмотра техники

Объект осмотра: Бурильная установка JUNTAN PM-30

Характеристика объекта:

- заводской № рамы 1142, № двигателя Valmel 618, 1994 г.в.;
- точную отработку моточасов установить невозможно, в эксплуатации с 1994 года, в настоящий момент находится по адресу, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Морская, д. 26.

Цель осмотра: определение технического состояния объекта.

Внешнее состояние объекта:

Бурильная установка находится в разобранном состоянии, на корпусе бурильной установки имеются ржавчина и следы коррозии металла, корпус установки деформирован, присутствуют отверстия.

Техническое состояние объекта:

Отсутствуют элементы молота – два электроцилиндра, электромагниты и клапан, два путевых датчика, кронштейн путевого датчика, подшипники цапфы, демпферное кольцо и демпферная подушка.

Отсутствуют рукава высокого давления, кабель управления молота.

Отсутствуют тросы - трос главной лебедки, трос вспомогательной лебедки.

Отсутствуют два грузовых аккумулятора емкостью 190 а/ч.

Отсутствуют моторное масло и антифриз.

Отсутствуют фильтрующие элементы – топливный фильтр, масляный фильтр, воздушный фильтр, гидравлический фильтр.

Необходим ремонт тормозной системы, главной лебедки.

Для транспортировки необходимо привлекать кран грузоподъемностью около 100 тонн.

Общая оценка технического состояния – условно пригодное, требуются существенные материальные вложения.

**Конкурсный управляющий
ЗАО «МОЛ морстрой»**

Овчинникова Я.О.

